

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

PROPUESTA ECONOMICA

Ciudad: Medellin, fecha: junio 16 del 2020

Señores

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
Medellin, Antioquia

Asunto: Propuesta economica

Yo, **MARIO LEON JARAMILLO CANO** identificado con la cedula de ciudadanía N°. 15.263.034, expedida en EBEJICO, obrando en: nombre propio representación de **MD MADISCAR**, de acuerdo con la **INVITACIÓN PÚBLICA** con fines de la contratación , presento la siguiente propuesta económica para : **OBRAS LOCATIVAS DE INFRAESTRUCTURA, REQUERIDAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ISNTITUCION .**

Asimismo, bajo la gravedad del juramento declaro:

1. Que en caso de ser favorecido con el certamen, suscribiré el contrato respectivo, obligándome a seguir las exigidas en los documentos de la invitación, si es el caso.
2. Que he estudiado los mismos y sus anexos aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos contenidos.
3. Que la información dada en los documentos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la misma.
4. Que la información dada en los documentos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la misma
5. Que la información dada en los documentos incluidos en esta oferta me compromete y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la misma.

CARRERA 65 F # 30 C – 10 BARRIO BELEN - TELEFONO : 2682728 - 3117717416

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

6. Que ninguna Entidad o persona diferente al suscrito tiene interés en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
7. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta, así como el cumplimiento de los requerimientos técnicos.

C/D	OBRAS DE REPARACIONES A EJECUTAR	V/UNITA	V/TOTAL
1	GUADAÑADA : PODADA DE SESPED, CORTE DE ARBOLES Y RECOLECCION DE RESIDUOS. MEDIDAS : 80 MTRS X 35 MTRS. SEDE PRINCIPAL	2.500.000	2.500.000
1	PINTURA PARA EXTERIORES CORAZA BATERIAS DE BAÑOS HOMBRES DEL PRIMER PISO : RASPADO, RESANE Y PINTADA. MEDIDAS :5,50 MTRS X 3,50 MTRS X 1 MTR. SEDE : PRINCIPAL	250.000	250.000
1	PINTURA DE INTERIORES AULA 4 DE SISTEMAS : RASPADO, RESANE Y PINTADA. MEDIDAS : 7 MTRS X 9 MTRS X 3 MTRS. SEDE : PRINCIPAL	400.000	400.000
1	PINTURA PARA EXTERIORES CORAZA BATERIAS DE BAÑOS MUJERES DEL PRIMER PISO : RASPADO, RESANE Y PINTADA. MEDIDAS :5,50 MTRS X 3,50 MTRS X 1 MTR. SEDE : PRINCIPAL	250.000	250.000
1	PINTURA PARA EXTERIORES CORAZA HOL DE BATERIAS DE BAÑOS DEL PRIMER PISO : RASPADO, RESANE Y PINTADA. MEDIDAS :2,80 MTRS X 2,20 MTR. SEDE : PRINCIPAL	180.000	180.000
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CHAPAS DE PUERTAS METALICAS : CHAPAS – TORNILLERIA – SOLDAURA, : SEDE : PRINCIPAL	180.000	540.000
1	REPARACION DE AUDITORIO : PAREDES ACUSTICAS. CON 2 PLACAS DE DRYWALL DE 1,22 MTRS X 2,44 MTRS, COLOR BLANCO Y PERFILERIA EN ALUMINIO, PEGANTE BLANCO	500.000	500.000
1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CEMENTO MEDIDAS 17 MTRS X 60 CTMS : VARILLAS – GRAVILLA – MADERA – CLAVOS – CEMENTO. PATIO PRINCIPAL. SEDE : PRINCIPAL	1.500.000	1.500.000
1	REPARACION, MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS : PUERTAS CAIDAS(3), MANIJAS, AQUA STOP, VALVULAS, SEDE : COSTA RICA	600.000	600.000
1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CEMENTO MEDIDAS 6 MTR X 1,50 MTR : VARILLAS – GRAVILLA – MADERA – CLAVOS – CEMENTO : SEDE PRINCIPAL . PATIO PRINCIPAL.	600.000	600.000
1	CONSTRUCCION DE PLACA EN CEMENTO MEDIDAS 6 MTR X 20 CMTS : VARILLAS – GRAVILLA – MADERA – CLAVOS – CEMENTO. PATIO PRINCIPAL. SEDE : COSTA RICA	600.000	600.000
1	REPARACION, MANTENIMIENTO DE BATERIAS DE BAÑOS : MANIJAS, AQUA STOP, VALVULAS, SEDE : LA COLINITA	400.000	400.000

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

8	SE REQUIERE CAMBIO DE CANILLAS PARA LAVAMANOS, MIPLES PARA AJUSTARLAS Y PEGA. SEDE : PRINCIPAL (4), SEDE: CONSTA RICA (2) , SEDE : LA COLINITA (2).	40.000	320.000
4	SE REQUIERE CAMBIO DE LLAVES DE AGUA PARA POCETA EN COBRE : SEDE : PRINCIPAL (2), SEDE : LA COLINITA (2).	50.000	200.000
1	REPARACION DE CORTO CIRCUITO : POR COMBINAR AGUA CON ENERGIA EN EL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA SEDE PRINCIPAL Y DAÑO DE DOS TOMA CORRIENTES ESPECILAES	800.000	800.000
1	SE REQUIERE CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD Y REPARACION DE PUERTA Y VENTANA , EN RESTAURANTE ESCOLAR SEDE COSTA RICA	250.000	250.000
1	REPARACION,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TECHO : FILTROS,IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE TEJAS (80). MEDIDA :21 MTRS X 12 MTRS. SITIOS A INTERVENIR : DOS (2) AULAS DE CLASE Y PASILLO DEL 3 PISO. SEDE : PRICIPAL	6.610.000	6.610.000

TOTAL.....\$ 16.500.000

VALOR PROPUESTA : DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L

CARRERA 65 F # 30 C - 10 BARRIO BELEN - TELEFONO : 2682728 - 3117717416

MADISCAR

REPARACIONES LOCATIVAS Y SUMINISTROS DE OFICINA

Atentamente,

Proponente : MD MADISCAR

Nit : 15.263.034 - 3

Correo electrónico : madiscar@hotmail.com

Nombre representante legal: MARIO LEON JARAMILLO CANO

Cédula : 15.263.034

Dirección: CARRERA 65F # 30C - 10

Celular: 3117717416

Ciudad : MEDELLIN



Firma del representante legal



Firma del proponente